






Duty attivo basso: output sempre LOW-> duty 100%

0° to 20°C duty = 2,5% speed 0 rpm

20,1° to 50°C duty 25%..75% speed 500..2500 rpm

> 50°C duty 75% max speed 2500 rpm

Reverse rotation cycle after 15s of use for 10s at 12,5% of duty cycle



Sensore in uscita PWM Output sensor PWM	Regolazione della velocità e del senso di rotazione della ventola programmabile Programmable fan speed and direction of rotation adjustment
Corpo Case	Ottone (altri a richiesta) Brass (others on request)
Tensione di alimentazione Supply voltage	12 Vdc
Frequenza PWM PWM Frequency	Programmabile Settable
Pressione massima Max pressure	50 bar

Coppia max di serraggio Max Torque	50 Nm
Attacco al processo Process connection	G 1/2" M22x1.5
Rotazione della ventola reversibile Reverse rotation fan	dopo lo spegnimento è possibile l'attivazione del reverse della ventola per un tempo in secondi programmabile after fan close-off it is possible turn reverse with time settable
Temperatura di lavoro Working temperature	-40/95°C
Temperatura ambiente Ambient temperature	-40/+105°C